



Nedostatečný spoj "vyflastrovanej" Ergelitem



STOKA A, ŠA-18_ŠA-17 u č.p. 26 ŠA-17

22.09.22 08:45

+3,5%

0cm/s

Poč. délky1: 0,0m



Nedostatečný přesah přes těsnící kroužek



Nedostatečný spoj "vyflastrován" Ergelitem

STOKA A, ŠA-18_ŠA-17
22.09.22 08:45

u č.p. 26 ŠA-17

+3,9%

0cm/s

Poč. délky1: 0,0m



**Nedostatečné přesazení
spoje kanalizačního
potrubí**



STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8 u č.p. 105 ŠB1-8
05.05.22 10:42

N -4,6%
0cm/s
LZ1: 23,2m



Potrubí nemá dostatečný přesah přes těsnící kroužek v místě spoje, nemůže plnit svoji funkci.

STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8

05.05.22 10:42

u č.p. 105 ŠB1-8

N -4,6%

0cm/s

LZ1: 23,1m