

21.07.21 11:25 LC1: 019.80 m PC: 39 00,7 %
Odchyłka polohy, Podélný-Axiální, Celkový
obvod, p=7cm

Zde na závadu je upozorněno přímo ve videu.

00 49 36

Stejná závada stejného místa zaznamenaná po více než roce, ve videu žádné upozornění a v protokolu z této kamerové zkoušky již bez uvedení této závady

STOKA A, ŠA-18_ŠA-17

22.09.22 08:45

+4,0%

0cm/s

Poč. délky1: 0,0m

21.07.21 11:26 LC1: 019.80 m PC: 40 +00.7 %

Netěsnost, Napojení na trubku, objekt, šachtu,
Dno, (04 - 08)

Zde je na závadu upozorněno přímo ve videu.

viditelné těsnění

000 500 600

Stejná závada stejného místa po více než roce,
ve videu žádné upozornění a v protokolu z této
kamrové zkoušky již bez uvedení této závady

STOKA A, ŠA-18_ŠA-17

22.09.22 08:45

+3,9%

0cm/s

Poč. délky1: 0,0m

21.07.21 13:29 LC1: 009.10 m PC: 54

-5.4%

Odchylna polohy, Podélný-Axiální, Celkový
obvod, p=7cm

Zde je na závadu upozorněno přímo ve videu.

01 29.32

Stejná závada stejného místa téměř po roce, ve videu žádné upozornění a v protokolu z této kamerové zkoušky již bez uvedení této závady

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA-13

27.06.22 11:15

N -6.3%

20cm/s

LZ1: 9.1m

Vyčnívající gumový těsnicí kroužek



**Tato závada nebyla
označena v kamerové
zkoušce, ani v protokolu z
této kamerové zkoušky.**




STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8

05.05.22 10:42

N -4,5%

0cm/s

LZ1: 23,1m



Tato závada nebyla označena v
kamerové zkoušce, ani v protokolu z
této kamerové zkoušky.

