



PŘEDSLAV

PŘEDSLAV

ŠA1

ŠA0

0.00m

0.00m

PVC-U

300

Jan Kačer - 4M29415

jiný účel

prohlídka televizním inspekčním systémem

ŠA1 ŠA0-l.asf


ŠA1 ŠA0

ve směru toku

gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

pouze pro odpadní vody


21.02.2023



Statické poškození, nutnost okamžité sanace Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době Statické poškození, Sřednědobá potřeba sanace Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA1 >> Do šachty: ŠA0 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA1_ŠA0 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení -24.82cm | Střední spád -0.67% |