



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A1, ŠA1-6_ŠA1-5                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA1-6                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA1-5                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 24,70 m               |

**Výškový profil**


### Profil úseku

| Úsek             | STOKA A1, ŠA1-6_ŠA1-5 | Horní šachta        | ŠA1-6                                                        | Dolní šachta           | ŠA1-5                   |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Poloha</b>    |                       | <b>Kmenová data</b> |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                         |
| Ulice            | STOKA A1              | Délka úseku         | 24,70 m                                                      | Datum záznamu          | 09.02.2022              |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém  | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr         | 250 mm                  |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál            | Polypropylen                                                 | Obvod                  | min. 723 mm Max. 736 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu        | Kruhový profil                                               | Průměr                 | min. 230 mm Max. 234 mm |
|                  |                       | Rozměr              | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                         |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A1, ŠA1-7\_ŠA1-6

Horní šachta ŠA1-7

Dolní šachta ŠA1-6

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 27,30 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA A1  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 09.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 27,30 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                                 |
|------|----------|----------|--------|---|---------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA1-7 |
|      | 00:05:10 | 27,30    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA1-6    |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6</b> | <b>Datum insp</b>      | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA1-7                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA1-6                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 27,30 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A1       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 27,30 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA1-7                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA1-6                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 27,30 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA1-7                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA1-6                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 27,30 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6 | Horní šachta       | ŠA1-7                                                        | Dolní šachta    | ŠA1-6      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA A1              | Délka úseku        | 27,30 m                                                      | Datum záznamu   | 09.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 715 mm         | Max. 767 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 227 mm         | Max. 244 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A1, ŠA1-8\_ŠA1-7

Horní šachta ŠA1-8

Dolní šachta ŠA1-7

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 40,30 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA A1  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 09.02.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 40,30 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                                 |
|------|----------|----------|--------|---|---------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA1-8 |
|      | 00:07:16 | 40,30    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA1-7    |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7</b> | <b>Datum insp</b>      | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA1-8                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA1-7                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 40,30 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A1       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 40,30 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA1-8                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA1-7                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 40,30 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA1-8                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA1-7                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 40,30 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7 | Horní šachta              | ŠA1-8                                                        | Dolní šachta           | ŠA1-7                          |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                       | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA A1              | <b>Délka úseku</b>        | 40,30 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 09.02.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav              | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                       | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 698 mm <b>Max.</b> 761 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                       | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 222 mm <b>Max.</b> 243 mm |
|                         |                       | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |



## Úsekový protokol

Úsek STOKA A2, ŠA2-1\_ŠA-13

Horní šachta ŠA2-1

Dolní šachta ŠA-13

## Všeobecná kmenová data

Délka úseku 9,50 m  
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
 Rok výroby  
 Materiál Polypropylen  
 Výstelka  
 Stav Plánované  
 Komentář

## Poloha

Místní část Předslav  
 Ulice STOKA A2  
 Oblast  
 Záplavová oblast  
 Poloha vrchní vrstvy  
 Komentář

## Geometrie

Druh profilu Kruhový profil  
 Šířka 250 mm  
 Výška 250 mm  
 Délka potrubí  
 Výška dna nahoře  
 Výška dna dole  
 Vnější průměr  
 SDR

## Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média  
 Druh odpadní vody  
 WGS  
 Vzdálenost podz. vody  
 Ochrana vody  
 Druh půdy

## Ostatní

Staré označení objektu  
 DMP-délka  
 Funkce  
 Průběh tisku  
 Jmenovitý tlak  
 Vlastnictví

## Inspekce 27.06.2022

Insp. směr Ve směru toku  
 Délka inspekce 9,50 m  
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
 Proces inspekce TV-prohlídka  
 Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
 Počasí Bez srážek  
 Teplota  
 Čištění Ja  
 Vodoprávní správa  
 Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                         |
|------|----------|----------|---------|---|---------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA2-1                         |
| 147  | 00:01:20 | 5,10     | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
| 148  | 00:01:57 | 8,80     | BDD.B   |   | Hladina vody, Kalné nebo zabarvené, Výška = 15%               |
|      | 00:02:41 | 9,50     | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA-13                            |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A2, ŠA2-1_ŠA-13</b> | <b>Datum insp</b>      | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA2-1                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA-13                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 9,50 m         | <b>Insp. délka</b>      | 9,50 m                |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A2       | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A2, ŠA2-1\_ŠA-13**Horní šachta** ŠA2-1**Dolní šachta** ŠA-13**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A2**Datum insp** 27.06.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

**Foto** 147**Video** 00:01:20**Vzdál. ve směru tok** 5,10 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**


Hladina vody, Kalné nebo zabarvené, Výška = 15%

**Foto** 148**Video** 00:01:57**Vzdál. ve směru tok** 8,80 m**Stav** BDD.B**Pozice****Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A2, ŠA2-1_ŠA-13                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA2-1                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA-13                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 9,50 m                |

### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A2, ŠA2-1_ŠA-13                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA2-1                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA-13                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 9,50 m                |

**Výškový profil**

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A2, ŠA2-2\_ŠA2-1

Horní šachta ŠA2-2

Dolní šachta ŠA2-1

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 43,40 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA A2  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 27.06.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 43,40 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA2-2                             |
| 145  | 00:02:11 | 16,40    | BCA.A.A |   | Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
| 146  | 00:04:34 | 30,50    | BCA.A.A |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm    |
|      | 00:06:40 | 43,40    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA2-1                                |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-1</b> | <b>Datum insp</b>      | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA2-2                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA2-1                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 43,40 m        | <b>Insp. délka</b>      | 43,40 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A2       | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A2, ŠA2-2\_ŠA2-1**Horní šachta** ŠA2-2**Dolní šachta** ŠA2-1**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A2**Datum insp** 27.06.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 145**Video** 00:02:11**Vzdál. ve směru tok** 16,40 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2 - 3**Datový nosič**Poz: 10; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 146**Video** 00:04:34**Vzdál. ve směru tok** 30,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-1                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA2-2                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA2-1                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 43,40 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-1                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA2-2                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA2-1                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 43,40 m               |

Výškový profil



## Úsekový protokol

Úsek STOKA A2, ŠA2-3\_ŠA2-2

Horní šachta ŠA2-3

Dolní šachta ŠA2-2

## Všeobecná kmenová data

Délka úseku 17,70 m  
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
 Rok výroby  
 Materiál Polypropylen  
 Výstelka  
 Stav Plánované  
 Komentář

## Poloha

Místní část Předslav  
 Ulice STOKA A2  
 Oblast  
 Záplavová oblast  
 Poloha vrchní vrstvy  
 Komentář

## Geometrie

Druh profilu Kruhový profil  
 Šířka 250 mm  
 Výška 250 mm  
 Délka potrubí  
 Výška dna nahoře  
 Výška dna dole  
 Vnější průměr  
 SDR

## Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média  
 Druh odpadní vody  
 WGS  
 Vzdálenost podz. vody  
 Ochrana vody  
 Druh půdy

## Ostatní

Staré označení objektu  
 DMP-délka  
 Funkce  
 Průběh tisku  
 Jmenovitý tlak  
 Vlastnictví

## Inspekce 27.06.2022

Insp. směr Ve směru toku  
 Délka inspekce 17,70 m  
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
 Proces inspekce TV-prohlídka  
 Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
 Počasí Bez srážek  
 Teplota  
 Čištění Ja  
 Vodoprávní správa  
 Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                                 |
|------|----------|----------|--------|---|---------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA2-3 |
|      | 00:02:44 | 17,70    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA2-2    |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A2, ŠA2-3_ŠA2-2</b> | <b>Datum insp</b>      | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA2-3                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA2-2                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 17,70 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A2       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**


|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 17,70 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A2, ŠA2-3_ŠA2-2                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA2-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA2-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 17,70 m               |

**Data sklonu**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A2, ŠA2-3_ŠA2-2                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA2-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA2-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 17,70 m               |

Výškový profil



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A3, ŠA3-10\_ŠA3-9

Horní šachta ŠA3-10

Dolní šachta ŠA3-9

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 41,70 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA A3  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 14.06.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 41,70 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                        |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA3-10                       |
| 102  | 00:03:58 | 29,00    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
|      | 00:05:53 | 41,70    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA3-9                           |

## Grafika úseku

|                     |                               |                        |                                                              |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9</b> | <b>Datum insp</b>      | 14.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA3-10                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA3-9                         |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 41,70 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A3       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 41,70 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                               |                     |                                                              |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9</b> | <b>Datum insp</b>   | 14.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠA3-10                        | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠA3-9                         | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA A3           |                     |                                                              |

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 0mm, Šířka = 0mm


|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>102</b> |
| <b>Video</b>               | 00:03:58   |
| <b>Vzdál. ve směru tok</b> | 29,00 m    |
| <b>Stav</b>                | BCA.A.B    |
| <b>Pozice</b>              | 9          |
| <b>Datový nosič</b>        |            |



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9                                       | Datum insp       | 14.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA3-10                                                       | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA3-9                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 41,70 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9                                       | Datum insp       | 14.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA3-10                                                       | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA3-9                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 41,70 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9 | Horní šachta       | ŠA3-10                                                       | Dolní šachta    | ŠA3-9      |                |             |
|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                        | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA A3               | Délka úseku        | 41,70 m                                                      | Datum záznamu   | 14.06.2022 |                |             |
| Město            | Předslav               | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                        | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 710 mm         | Max. 728 mm |
| Výška dna dole   |                        | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 226 mm         | Max. 232 mm |
|                  |                        | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-3\_ŠA3-2

Horní šachta ŠA3-3

Dolní šachta ŠA3-2

## Všeobecná kmenová data

Délka úseku 41,20 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

## Poloha

Místní část Předslav  
Ulice STOKA A2  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

## Geometrie

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

## Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

## Ostatní

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

## Inspekce 27.06.2022

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 41,20 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                               |
|------|----------|----------|---------|---|---------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA3-3                               |
| 152  | 00:00:49 | 1,10     | BCC.A.- |   | Poz: 9; Zakřivení, Doleva, Žádná vertikální změna směru, Úhel = 20° |
| 153  | 00:01:18 | 1,80     | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm       |
| 154  | 00:03:29 | 19,30    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm       |
| 155  | 00:05:45 | 38,20    | BDD.A   |   | Hladina vody, Čiré (dno viditelné), Výška = 5%                      |

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A3, ŠA3-3\_ŠA3-2**Horní šachta** ŠA3-3**Dolní šachta** ŠA3-2**Inspekce 27.06.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 41,20 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                              |
|------|----------|----------|--------|---|------------------------------------|
|      | 00:06:28 | 41,20    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA3-2 |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A3, ŠA3-3_ŠA3-2</b> | <b>Datum insp</b>      | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA3-3                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA3-2                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 41,20 m        | <b>Insp. délka</b>      | 41,20 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A2       | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A3, ŠA3-3\_ŠA3-2**Horní šachta** ŠA3-3**Dolní šachta** ŠA3-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A2**Datum insp** 27.06.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Zakřivení, Doleva, Žádná vertikální změna směru, Úhel = 20°

**Foto** 152**Video** 00:00:49**Vzdál. ve směru tok** 1,10 m**Stav** BCC.A.-**Pozice** 9**Datový nosič**


Poz: 10; Připojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

**Foto** 153**Video** 00:01:18**Vzdál. ve směru tok** 1,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A3, ŠA3-3\_ŠA3-2**Horní šachta** ŠA3-3**Dolní šachta** ŠA3-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A2**Datum insp** 27.06.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm


**Foto** 154**Video** 00:03:29**Vzdál. ve směru tok** 19,30 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

Hladina vody, Čiré (dno viditelné), Výška = 5%

**Foto** 155**Video** 00:05:45**Vzdál. ve směru tok** 38,20 m**Stav** BDD.A**Pozice****Datový nosič**


## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A3, ŠA3-3_ŠA3-2                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA3-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA3-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 41,20 m               |

**Data sklonu**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A3, ŠA3-3_ŠA3-2                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA3-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA3-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 41,20 m               |

**Výškový profil**

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A3, ŠA3-7\_ŠA3-6

Horní šachta ŠA3-7

Dolní šachta ŠA3-6

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 35,20 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA A3  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 27.06.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 35,20 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                                          |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA3-7                                          |
| 127  | 00:01:01 | 1,90     | BDD.A   |   | Hladina vody, Čiré (dno viditelné), Výška = 3%                                 |
| 128  | 00:02:07 | 8,00     | BDD.A   |   | Hladina vody, Čiré (dno viditelné), Výška = 5%                                 |
| 129  | 00:02:45 | 11,30    | BCA.B.B |   | Poz: 12; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A3, ŠA3-7\_ŠA3-6**Horní šachta** ŠA3-7**Dolní šachta** ŠA3-6**Inspekce 27.06.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 35,20 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                                          |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 130  | 00:05:04 | 27,90    | BCA.B.B |   | Poz: 11; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
| 131  | 00:05:18 | 28,50    | BDD.A   |   | Hladina vody, Čiré (dno viditelné), Výška = 3%                                 |
|      | 00:06:37 | 35,20    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA3-6                                             |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6</b> | <b>Datum insp</b>      | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA3-7                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA3-6                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 35,20 m        | <b>Insp. délka</b>      | 35,20 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A3       | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                              |                     |                                                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6</b> | <b>Datum insp</b>   | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠA3-7                        | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠA3-6                        | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA A3          |                     |                                                              |

Hladina vody, Čiré (dno viditelné),  
Výška = 3%

**Foto** 127


**Video** 00:01:01

**Vzdál. ve směru tok** 1,90 m

**Stav** [BDD.A](#)

**Pozice**

**Datový nosič**



Hladina vody, Čiré (dno viditelné),  
Výška = 5%

**Foto** 128


**Video** 00:02:07

**Vzdál. ve směru tok** 8,00 m

**Stav** [BDD.A](#)

**Pozice**

**Datový nosič**



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                              |                     |                                                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6</b> | <b>Datum insp</b>   | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠA3-7                        | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠA3-6                        | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA A3          |                     |                                                              |


Poz: 12; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>129</b> |
| <b>Video</b>               | 00:02:45   |
| <b>Vzdál. ve směru tok</b> | 11,30 m    |
| <b>Stav</b>                | BCA.B.B    |
| <b>Pozice</b>              | 12         |
| <b>Datový nosič</b>        |            |



Poz: 11; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>130</b> |
| <b>Video</b>               | 00:05:04   |
| <b>Vzdál. ve směru tok</b> | 27,90 m    |
| <b>Stav</b>                | BCA.B.B    |
| <b>Pozice</b>              | 11         |
| <b>Datový nosič</b>        |            |



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                              |                     |                                                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6</b> | <b>Datum insp</b>   | 27.06.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠA3-7                        | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠA3-6                        | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA A3          |                     |                                                              |

Hladina vody, Čiré (dno viditelné),  
Výška = 3%

**Foto** 131


**Video** 00:05:18

**Vzdál. ve směru tok** 28,50 m

**Stav** [BDD.A](#)


**Pozice**

**Datový nosič**




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA3-7                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA3-6                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 35,20 m               |

**Data sklonu**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6                                        | Datum insp       | 27.06.2022            |
| Horní šachta    | ŠA3-7                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA3-6                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 35,20 m               |

**Výškový profil**

## Úsekový protokol

Úsek STOKA A4, ŠA-10\_ŠA4-1

Horní šachta ŠA4-1

Dolní šachta ŠA-10

## Všeobecná kmenová data

Délka úseku 23,00 m  
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
 Rok výroby  
 Materiál Polypropylen  
 Výstelka  
 Stav Plánované  
 Komentář

## Poloha

Místní část Předslav  
 Ulice STOKA A4  
 Oblast  
 Záplavová oblast  
 Poloha vrchní vrstvy  
 Komentář

## Geometrie

Druh profilu Kruhový profil  
 Šířka 250 mm  
 Výška 250 mm  
 Délka potrubí  
 Výška dna nahoře  
 Výška dna dole  
 Vnější průměr  
 SDR

## Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média  
 Druh odpadní vody  
 WGS  
 Vzdálenost podz. vody  
 Ochrana vody  
 Druh půdy

## Ostatní

Staré označení objektu  
 DMP-délka  
 Funkce  
 Průběh tisku  
 Jmenovitý tlak  
 Vlastnictví

## Inspekce 09.02.2022

Insp. směr Proti směru proudění  
 Délka inspekce 23,00 m  
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
 Proces inspekce TV-prohlídka  
 Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162  
 Počasí Bez srážek  
 Teplota  
 Čištění Ja  
 Vodoprávní správa  
 Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                            |
|------|----------|----------|---------|---|------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA-10                            |
| 015  | 00:02:56 | 15,50    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 016  | 00:03:58 | 21,60    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:05:01 | 23,00    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA4-1                               |

## Grafika úseku

|              |                       |                 |                                                              |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Úsek         | STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1 | Datum insp      | 09.02.2022                                                   |
| Horní šachta | ŠA4-1                 | Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| Dolní šachta | ŠA-10                 |                 |                                                              |


**Kmenová data**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Délka úseku  | 23,00 m        |
| Místní část  | Předslav       |
| Ulice        | STOKA A4       |
| Materiál     | Polypropylen   |
| Druh profilu | Kruhový profil |
| Rozměr [mm]  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Insp. délka      | 23,00 m               |
| Insp. směr       | Proti směru proudění  |
| Firma / Operátor | M.Matys,tel.603878162 |
| Nosič dat        |                       |
| Komentář         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A4, ŠA-10\_ŠA4-1**Horní šachta** ŠA4-1**Dolní šachta** ŠA-10**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A4**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 015**Video** 00:02:56**Vzdál. proti směru t** 15,50 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 016**Video** 00:03:58**Vzdál. proti směru t** 21,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA4-1                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA-10                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 23,00 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA4-1                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA-10                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 23,00 m               |

**Výškový profil**


### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1 | Horní šachta              | ŠA4-1                                                        | Dolní šachta           | ŠA-10                          |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                       | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA A4              | <b>Délka úseku</b>        | 23,00 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 09.02.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav              | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                       | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 722 mm <b>Max.</b> 733 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                       | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 230 mm <b>Max.</b> 234 mm |
|                         |                       | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A4, ŠA4-2\_ŠA4-1

Horní šachta ŠA4-2

Dolní šachta ŠA4-1

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 18,30 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA A4  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 09.02.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 18,30 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA4-2                             |
| 013  | 00:02:06 | 4,20     | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 014  | 00:03:36 | 10,10    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:05:33 | 18,30    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA4-1                                |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1</b> | <b>Datum insp</b>      | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA4-2                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA4-1                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 18,30 m        | <b>Insp. délka</b>      | 18,30 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A4       | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A4, ŠA4-2\_ŠA4-1**Horní šachta** ŠA4-2**Dolní šachta** ŠA4-1**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A4**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 013**Video** 00:02:06**Vzdál. ve směru tok** 4,20 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 014**Video** 00:03:36**Vzdál. ve směru tok** 10,10 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA4-2                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA4-1                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 18,30 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA4-2                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA4-1                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 18,30 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1 | Horní šachta              | ŠA4-2                                                        | Dolní šachta           | ŠA4-1                          |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                       | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA A4              | <b>Délka úseku</b>        | 18,30 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 09.02.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav              | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                       | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 723 mm <b>Max.</b> 734 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                       | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 230 mm <b>Max.</b> 234 mm |
|                         |                       | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |



← ŠA4-2

ŠA4-1 →

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A4, ŠA4-2\_ŠA4-3

Horní šachta ŠA4-3

Dolní šachta ŠA4-2

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 14,00 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA A4  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 09.02.2022**

**Insp. směr** Proti směru proudění  
**Délka inspekce** 14,00 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** M.Matys,tel.603878162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠA4-2                             |
| 009  | 00:01:21 | 3,90     | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 011  | 00:03:01 | 14,00    | BCA.A.B |   | Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 010  | 00:02:54 | 14,00    | BCA.A.A |   | Poz: 6; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 012  | 00:03:11 | 14,00    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA A4, ŠA4-2\_ŠA4-3**Horní šachta** ŠA4-3**Dolní šachta** ŠA4-2**Inspekce 09.02.2022****Insp. směr** Proti směru proudění**Délka inspekce** 14,00 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** M.Matys,tel.603878162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                              |
|------|----------|----------|--------|---|------------------------------------|
|      | 00:03:30 | 14,00    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA4-3 |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3</b> | <b>Datum insp</b>      | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠA4-3                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA4-2                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 14,00 m        | <b>Insp. délka</b>      | 14,00 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Proti směru proudění  |
| <b>Ulice</b>        | STOKA A4       | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A4, ŠA4-2\_ŠA4-3**Horní šachta** ŠA4-3**Dolní šachta** ŠA4-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A4**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 009**Video** 00:01:21**Vzdál. proti směru t** 3,90 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**

Poz: 6; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 010**Video** 00:02:54**Vzdál. proti směru t** 14,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 6**Datový nosič**

## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA A4, ŠA4-2\_ŠA4-3**Horní šachta** ŠA4-3**Dolní šachta** ŠA4-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA A4**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 011**Video** 00:03:01**Vzdál. proti směru t** 14,00 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 3**Datový nosič**Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 012**Video** 00:03:11**Vzdál. proti směru t** 14,00 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA4-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA4-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 14,00 m               |

**Data sklonu**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠA4-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA4-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 14,00 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3 | Horní šachta       | ŠA4-3                                                        | Dolní šachta    | ŠA4-2      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA A4              | Délka úseku        | 14,00 m                                                      | Datum záznamu   | 09.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 722 mm         | Max. 734 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 234 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B 1-1, ŠB1-6\_ŠB1-1-1

Horní šachta ŠB1-1-1

Dolní šachta ŠB1-6

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 42,80 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B 1-1  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 09.02.2022**

Insp. směr Proti směru proudění  
Délka inspekce 42,80 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-6                             |
| 019  | 00:04:34 | 35,00    | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 020  | 00:05:50 | 40,70    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:06:55 | 42,80    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-1-1                              |

## Grafika úseku

|              |                            |                 |                                                              |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Úsek         | STOKA B 1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1 | Datum insp      | 09.02.2022                                                   |
| Horní šachta | ŠB1-1-1                    | Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| Dolní šachta | ŠB1-6                      |                 |                                                              |


**Kmenová data**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Délka úseku  | 42,80 m        |
| Místní část  | Předslav       |
| Ulice        | STOKA B 1-1    |
| Materiál     | Polypropylen   |
| Druh profilu | Kruhový profil |
| Rozměr [mm]  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Insp. délka      | 42,80 m               |
| Insp. směr       | Proti směru proudění  |
| Firma / Operátor | M.Matys,tel.603878162 |
| Nosič dat        |                       |
| Komentář         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                                   |                     |                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA B 1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1</b> | <b>Datum insp</b>   | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠB1-1-1                           | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠB1-6                             | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA B 1-1            |                     |                                                              |


Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                 | <b>019</b> |
| <b>Video</b>                | 00:04:34   |
| <b>Vzdál. proti směru t</b> | 35,00 m    |
| <b>Stav</b>                 | BCA.A.B    |
| <b>Pozice</b>               | 2          |
| <b>Datový nosič</b>         |            |



Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                 | <b>020</b> |
| <b>Video</b>                | 00:05:50   |
| <b>Vzdál. proti směru t</b> | 40,70 m    |
| <b>Stav</b>                 | BCA.A.B    |
| <b>Pozice</b>               | 10         |
| <b>Datový nosič</b>         |            |



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B 1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1                                   | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-1-1                                                      | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-6                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 42,80 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B 1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1                                   | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-1-1                                                      | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-6                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 42,80 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B 1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1 | Horní šachta       | ŠB1-1-1                                                      | Dolní šachta    | ŠB1-6      |                |             |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                            | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B 1-1                | Délka úseku        | 42,80 m                                                      | Datum záznamu   | 09.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav                   | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                            | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 722 mm         | Max. 790 mm |
| Výška dna dole   |                            | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 229 mm         | Max. 239 mm |
|                  |                            | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-1\_ŠA-6

Horní šachta ŠB-1

Dolní šachta ŠA-6

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 29,10 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 17.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 29,10 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-1                              |
| 067  | 00:01:39 | 11,60    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 068  | 00:02:41 | 14,80    | BDD.B   |   | Hladina vody, Kalné nebo zabarvené, Výška = 0%                    |
| 069  | 00:04:06 | 26,50    | BDD.A   |   | Hladina vody, Čiré (dno viditelné), Výška = 0%                    |
|      | 00:04:40 | 29,10    | BCA.A.A |   | Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm |

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-1\_ŠA-6

Horní šachta ŠB-1

Dolní šachta ŠA-6

**Inspekce 17.02.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 29,10 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                             |
|------|----------|----------|--------|---|-----------------------------------|
|      | 00:04:53 | 29,10    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠA-6 |

## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-1_ŠA-6</b> | <b>Datum insp</b>      | 17.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-1                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠA-6                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 29,10 m        | <b>Insp. délka</b>      | 29,10 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-1\_ŠA-6**Horní šachta** ŠB-1**Dolní šachta** ŠA-6**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 17.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 067**Video** 00:01:39**Vzdál. ve směru tok** 11,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

Hladina vody, Kalné nebo zabarvené, Výška = 0%

**Foto** 068**Video** 00:02:41**Vzdál. ve směru tok** 14,80 m**Stav** BDD.B**Pozice****Datový nosič**

## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-1\_ŠA-6**Horní šachta** ŠB-1**Dolní šachta** ŠA-6**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 17.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluHladina vody, Čiré (dno viditelné),  
Výška = 0%**Foto** 069**Video** 00:04:06**Vzdál. ve směru tok** 26,50 m**Stav** [BDD.A](#)**Pozice****Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-1_ŠA-6                                           | Datum insp       | 17.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-1                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA-6                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 29,10 m               |

**Data sklonu**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-1_ŠA-6                                           | Datum insp       | 17.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-1                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠA-6                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 29,10 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA B, ŠB-1_ŠA-6 | Horní šachta              | ŠB-1                                                         | Dolní šachta           | ŠA-6                           |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                    | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA B            | <b>Délka úseku</b>        | 29,10 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 17.02.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav           | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                    | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 718 mm <b>Max.</b> 746 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                    | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 227 mm <b>Max.</b> 237 mm |
|                         |                    | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |



## Úsekový protokol

Úsek STOKA B, ŠB-10\_ŠB-9

Horní šachta ŠB-10

Dolní šachta ŠB-9

## Všeobecná kmenová data

Délka úseku 40,20 m  
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
 Rok výroby  
 Materiál Polypropylen  
 Výstelka  
 Stav Plánované  
 Komentář

## Poloha

Místní část Předslav  
 Ulice STOKA B  
 Oblast  
 Záplavová oblast  
 Poloha vrchní vrstvy  
 Komentář

## Geometrie

Druh profilu Kruhový profil  
 Šířka 250 mm  
 Výška 250 mm  
 Délka potrubí  
 Výška dna nahoře  
 Výška dna dole  
 Vnější průměr  
 SDR

## Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média  
 Druh odpadní vody  
 WGS  
 Vzdálenost podz. vody  
 Ochrana vody  
 Druh půdy

## Ostatní

Staré označení objektu  
 DMP-délka  
 Funkce  
 Průběh tisku  
 Jmenovitý tlak  
 Vlastnictví

## Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku  
 Délka inspekce 40,20 m  
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
 Proces inspekce TV-prohlídka  
 Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162  
 Počasí Bez srážek  
 Teplota  
 Čištění Ja  
 Vodoprávní správa  
 Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                            |
|------|----------|----------|---------|---|------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-10                            |
| 050  | 00:02:25 | 15,80    | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 051  | 00:05:27 | 37,90    | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:06:27 | 40,20    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-9                                |

## Grafika úseku


|                     |                            |                        |                                                              |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-10_ŠB-9</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-10                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-9                       |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 40,20 m        | <b>Insp. délka</b>      | 40,20 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-10\_ŠB-9**Horní šachta** ŠB-10**Dolní šachta** ŠB-9**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 050**Video** 00:02:25**Vzdál. ve směru tok** 15,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 051**Video** 00:05:27**Vzdál. ve směru tok** 37,90 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**


## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-10_ŠB-9                                          | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-9                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 40,20 m               |

**Data sklonu**


## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-10_ŠB-9                                          | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-9                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 40,20 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-10_ŠB-9 | Horní šachta       | ŠB-10                                                        | Dolní šachta    | ŠB-9       |                |             |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                     | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B             | Délka úseku        | 40,20 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav            | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                     | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 718 mm         | Max. 752 mm |
| Výška dna dole   |                     | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 228 mm         | Max. 238 mm |
|                  |                     | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-11\_ŠB-11a

Horní šachta ŠB-11

Dolní šachta ŠB-11a

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 5,30 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 10.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 5,30 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** M.Matys,tel.603878162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-11                             |
| 048  | 00:01:37 | 4,80     | BCA.A.A |   | Poz: 5 - 7; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
|      | 00:02:21 | 5,30     | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-11a, spádišťová                   |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-11                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-11a                       |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 5,30 m         | <b>Insp. délka</b>      | 5,30 m                |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                              |                     |                                                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a</b> | <b>Datum insp</b>   | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠB-11                        | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠB-11a                       | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA B           |                     |                                                              |

Poz: 5 - 7; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Foto</b> | <b>048</b> |
|-------------|------------|


**Video** 00:01:37

**Vzdál. ve směru tok** 4,80 m

**Stav** BCA.A.A

**Pozice** 5 - 7

**Datový nosič**



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a                                        | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-11a                                                       | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 5,30 m                |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a                                        | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-11a                                                       | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 5,30 m                |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a | Horní šachta       | ŠB-11                                                        | Dolní šachta    | ŠB-11a     |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B               | Délka úseku        | 5,30 m                                                       | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 723 mm         | Max. 752 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 239 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



← ŠB-11

ŠB-11a →

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-11a\_ŠB-10

Horní šachta ŠB-11a

Dolní šachta ŠB-10

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 35,40 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 10.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 35,40 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka** první spoj nelze zmonitorovat

**Inspektor** M.Matys,tel.603878162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                            |
|------|----------|----------|---------|---|------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-11a                           |
| 049  | 00:02:30 | 19,70    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:05:02 | 35,40    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-10                               |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-11a                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-10                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 35,40 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 35,40 m                       |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku                 |
| <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162         |
| <b>Nosič dat</b>        |                               |
| <b>Komentář</b>         | první spoj nelze zmonitorovat |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                              |                     |                                                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10</b> | <b>Datum insp</b>   | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠB-11a                       | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠB-10                        | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA B           |                     |                                                              |

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm


|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>049</b> |
| <b>Video</b>               | 00:02:30   |
| <b>Vzdál. ve směru tok</b> | 19,70 m    |
| <b>Stav</b>                | BCA.A.B    |
| <b>Pozice</b>              | 9          |
| <b>Datový nosič</b>        |            |



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10                                        | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-11a                                                       | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 35,40 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10                                        | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-11a                                                       | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 35,40 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10 | Horní šachta       | ŠB-11a                                                       | Dolní šachta    | ŠB-10      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B               | Délka úseku        | 35,40 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 715 mm         | Max. 749 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 227 mm         | Max. 238 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-12\_ŠB-11

Horní šachta ŠB-12

Dolní šachta ŠB-11

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 37,30 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 37,30 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                         |
|------|----------|----------|---------|---|---------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-12                         |
| 096  | 00:03:44 | 24,40    | BCA.A.A |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
|      | 00:05:32 | 37,30    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-11                            |

## Grafika úseku

|                     |                             |                        |                                                              |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-12_ŠB-11</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-12                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-11                       |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 37,30 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 37,30 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-12\_ŠB-11**Horní šachta** ŠB-12**Dolní šachta** ŠB-11**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 2; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 096**Video** 00:03:44**Vzdál. ve směru tok** 24,40 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**


## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-12_ŠB-11                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 37,30 m               |

**Data sklonu**


## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-12_ŠB-11                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 37,30 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-12_ŠB-11 | Horní šachta       | ŠB-12                                                        | Dolní šachta    | ŠB-11      |                |             |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                      | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B              | Délka úseku        | 37,30 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |             |
| Město            | Předslav             | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                      | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 692 mm         | Max. 728 mm |
| Výška dna dole   |                      | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 220 mm         | Max. 230 mm |
|                  |                      | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-13\_ŠB-12

Horní šachta ŠB-13

Dolní šachta ŠB-12

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 22,60 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 22,60 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                                 |
|------|----------|----------|--------|---|---------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-13 |
|      | 00:03:20 | 22,60    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-12    |

## Grafika úseku

|                     |                             |                        |                                                              |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-13_ŠB-12</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-13                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-12                       |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 22,60 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 22,60 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-13_ŠB-12                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-13                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 22,60 m               |

### Data sklonu

