

**Grafický protokol:**zákazník: **VHS**město: **PŘEDSLAV**operátor: **Jan Kačer-4M2 9415**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **splašková**materiál potrubí: **PVC**rozměr potrubí: **DN300**Od šachty: **ŠA-0**ulice: **STOKA A**

akce:

datum prohlídky: **14.10.2022**č. úseku: **ŠA-0\_ČOV**druh prohlídky: **Revize kanalizace**Směr prohlídky: **ve směru toku**tvar profilu: **kruhový**


délka trubky:

Do šachty: **ČOV**

| videostopa          | graf     | ATV | vzdálenost | popis záznamu |
|---------------------|----------|-----|------------|---------------|
| 00:00:03            | ŠA-0<br> | HA  | 0.00m      | Začátek úseku |
| 00:02:38            |          | EH  | 11.49m     | Konec úseku   |
| Délka úseku: 11.49m |          |     |            |               |




Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA-0 >> Do šachty: ČOV | Směr prohlídky: ve směru toku |  
 město: PŘEDSLAV | ulice: STOKA A | č. úseku: ŠA-0\_ČOV | datum prohlídky: 14.10.2022 |  
 Celkové převýšení -5.22cm | Střední spád -0.45% |

Grafické znázornění spádu potrubí



| Od šachty: ŠA-0 >> Do šachty: ČOV | Směr prohlídky: ve směru toku |  
 | město: PŘEDSLAV | ulice: STOKA A | č. úseku: ŠA-0\_ČOV | datum prohlídky: 14.10.2022 |