

Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO[®]

Ekologické služby

Obsah:

STOKA A3, ŠA3-3_ŠA3-2

Test . 9: 14.10.2022 - 10:15:39 - Obstál ve zkoušce

2

STOKA A3, ŠA3-4_ŠA3-3

Test . 10: 14.10.2022 - 10:55:22 - Obstál ve zkoušce

3




Název úseku: **STOKA A3, ŠA3-3_ŠA3-2**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA3-3**
 K šacht : **ŠA3-2**
 Stanovišť :
 M sto: **Obec Předslav**
 Ulice: **STOKA A3**

Zkoušející: **Marek Matys**
 Zkušební metoda: **CSN EN1610**
 Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
 Tída zkoušky: **LD**
 Zkouška senzoru: **30.07.2020**

Graf - průběh testu



Plán:
 Materiál: **Polypropylén**
 Vnitní ochrana: **Žádná**
 Profil potrubí: **Kruhový**
 Průměr: **250 mm**
 Délka zkušební trati: **41,2 m**
 Zkouška byla provedena **14.10.2022** ve **10:15:40** hodin.

Test .: **9**
 Požadovaný minimální p etlak: **200 mBar**
 Poátení p etlak: **222,735 mBar**
 P ípustná ztráta: **15 mBar**
 Skute ná ztráta: **2,45 mBar**
 Doba ustálení: **0:20 min**
 Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**
 Skute ná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: Obstal ve zkoušce

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno- ernovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha




Název úseku: **STOKA A3, ŠA3-4_ŠA3-3**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA3-4**
 K šacht : **ŠA3-3**
 Stanovišť :
 M sto: **Obec Předslav**
 Ulice: **STOKA A3**

Zkoušející: **Marek Matys**
 Zkušební metoda: **CSN EN1610**
 Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
 Třída zkoušky: **LD**
 Zkouška senzoru: **30.07.2020**

Graf - průběh testu



Plán: **Polypropylén**
 Materiál: **Polypropylén**
 Vnitní ochrana: **Žádná**
 Profil potrubí: **Kruhový**
 Průměr: **250 mm**
 Délka zkušební trati: **51,6 m**
 Zkouška byla provedena **14.10.2022** ve **10:55:23** hodin.

Test : **10**
 Požadovaný minimální p etlak: **200 mBar**
 Poáte ní p etlak: **228,332 mBar**
 P ípustná ztráta: **15 mBar**
 Skute ná ztráta: **2,31 mBar**
 Doba ustálení: **0:20 min**
 Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**
 Skute ná doba zkoušky: **2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: Obstal ve zkoušce

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno- ernovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Souhrn

Testované úseky celkem: **2** o celkové délce: **92,8 m**.

Otestováno **2** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **92,8 m** z toho **0 m** nevyhovujících.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovujících.

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno- ernovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Vypracoval:

Dodavatel:

Zákazník:

.....

.....