





Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA-0 >> Do šachty: ČOV | Směr prohlídky: ve směru toku |
 město: PŘEDSLAV | ulice: STOKA A | č. úseku: ŠA-0_ČOV | datum prohlídky: 14.10.2022 |
 Celkové převýšení -5.22cm | Střední spád -0.45% |

Grafické znázornění spádu potrubí



| Od šachty: ŠA-0 >> Do šachty: ČOV | Směr prohlídky: ve směru toku |
 | město: PŘEDSLAV | ulice: STOKA A | č. úseku: ŠA-0_ČOV | datum prohlídky: 14.10.2022 |



Grafický protokol:

zákazník: **VHS**město: **PŘEDSLAV**operátor: **Jan Kačer-4M2 9415**

číslo kazety:

č. stoky:

druh kanalizace: **splašková**materiál potrubí: **PVC**rozměr potrubí: **DN300**Od šachty: **ŠA-0**ulice: **STOKA A**

akce:

datum prohlídky: **14.10.2022**č. úseku: **ŠA-0_ČOV**druh prohlídky: **Revize kanalizace**Směr prohlídky: **ve směru toku**tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **ČOV**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:03	ŠA-0 ⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:02:38	⊕ ČOV	EH	11.49m	Konec úseku
Délka úseku: 11.49m				



Objednatel: VHS Celk. délka: 11.40m

Obec:: PŘEDSLAV

Ulice:: STOKA A

Datum:: 14.10.2022

Operátor:: Jan Kačer-4M2 9415

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	ve směru toku	ŠA-0	ČOV	DN300	kruhový	11.49m	ŠA-0_ČOV



TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: VHS

MĚSTO: PŘEDSLAV

ULICE: STOKA A

Počet úseků: 1

Celk. délka: 11.5 m

Počet Šachet: 2