

Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO®

Ekologické služby

Obsah:


STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5	
Test č. 22: 09.03.2022 - 14:40:57 - Obstal ve zkoušce	2
STOKA B, ŠB-7_ŠB-6	
Test č. 35: 10.03.2022 - 10:16:58 - Obstal ve zkoušce	3
STOKA A, ŠA-6_ŠA-5	
Test č. 62: 22.06.2022 - 12:11:21 - Obstal ve zkoušce	4
STOKA A, ŠA-5_ŠA-4	
Test č. 63: 22.06.2022 - 12:37:00 - Obstal ve zkoušce	5
STOKA A, ŠA-4_ŠA-3	
Test č. 64: 22.06.2022 - 12:52:01 - Obstal ve zkoušce	6
STOKA A, ŠA-3_ŠA-2	
Test č. 65: 22.06.2022 - 13:14:58 - Obstal ve zkoušce	7
STOKA A, ŠA-2_ŠA-1	
Test č. 66: 22.06.2022 - 13:41:10 - Obstal ve zkoušce	8
STOKA A, ŠA-1_ŠA-0	
Test č. 67: 22.06.2022 - 14:01:49 - Obstal ve zkoušce	9
STOKA A2, ŠA2-1_ŠA13	
Test č. 68: 27.06.2022 - 11:04:53 - Obstal ve zkoušce	10
STOKA A2, ŠA2-1_ŠA2-2	
Test č. 69: 27.06.2022 - 11:32:58 - Obstal ve zkoušce	11
STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-3	
Test č. 70: 27.06.2022 - 11:49:48 - Obstal ve zkoušce	12
STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1	
Test č. 77: 27.06.2022 - 10:44:58 - Obstal ve zkoušce	13
STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	
Test č. 78: 27.06.2022 - 10:09:28 - Obstal ve zkoušce	14
STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2	
Test č. 79: 27.06.2022 - 10:29:53 - Obstal ve zkoušce	15
STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14	
Test č. 80: 27.06.2022 - 9:41:14 - Obstal ve zkoušce	16



Název úseku: **STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠB2-6**
 K šachtě: **ŠB2-5**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B2**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5 Délka: 34m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:

Test č.: **22**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **125,402 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **1,59 mBar**Délka zkušební trati: **34 m**Doba ustálení: **0:29 min**Zkouška byla provedena **09.03.2022** ve **14:40:58** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:


Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA B, ŠB-7_ŠB-6**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠB-7**
 K šachtě: **ŠB-6**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**
STOKA B, ŠB-7_ŠB-6 Délka: 34,8m Materiál: Polypropylén 250mm


Plán:

Test č.: **35**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **118,636 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **1,79 mBar**Délka zkušební trati: **34,8 m**Doba ustálení: **0:37 min**Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **10:16:59** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:


Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA-6**
 K šachtě: **ŠA-5**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA A**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**
STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 Délka: 32,8m Materiál: Polypropylén 250mm


Plán:

Test č.: **62**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **120,617 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **3,39 mBar**Délka zkušební trati: **32,8 m**Doba ustálení: **0:29 min**Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **12:11:22** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **4:31 min**Skutečná doba zkoušky: **4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A, ŠA-5_ŠA-4**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA-5**
 K šachtě: **ŠA-4**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA A**

Zkoušející:

Výstroj:

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VSTZkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020****STOKA A, ŠA-5_ŠA-4 Délka: 30m Materiál: Polypropylén 300mm**

Plán:

Test č.:

63Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **132,355 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **3 mBar**Délka zkušební trati: **30 m**Doba ustálení: **0:24 min**Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **12:37:01** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **4:31 min**Skutečná doba zkoušky: **4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: Obstal ve zkoušce

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A, ŠA-4_ŠA-3**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA-4**
 K šachtě: **ŠA-3**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA A**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A, ŠA-4_ŠA-3 Délka: 12m Materiál: Polypropylén 300mm



Plán:

Test č.: **64**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **110,99 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **4,91 mBar**Délka zkušební trati: **12 m**Doba ustálení: **0:13 min**Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **12:52:02** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **4:31 min**Skutečná doba zkoušky: **4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A, ŠA-3_ŠA-2**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA-3**
 K šachtě: **ŠA-2**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA A**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A, ŠA-3_ŠA-2 Délka: 29m Materiál: Polypropylén 300mm



Plán:

Test č.: **65**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **115,948 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **1,55 mBar**Délka zkušební trati: **29 m**Doba ustálení: **0:45 min**Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **13:14:59** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **4:31 min**Skutečná doba zkoušky: **4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A, ŠA-2_ŠA-1**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA-2**
 K šachtě: **ŠA-1**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA A**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A, ŠA-2_ŠA-1 Délka: 15m Materiál: Polypropylén 300mm



Plán:

Test č.: **66**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **117,831 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **300 mm**Skutečná ztráta: **1,67 mBar**Délka zkušební trati: **15 m**Doba ustálení: **0:44 min**Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **13:41:11** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **4:31 min**Skutečná doba zkoušky: **4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha




Název úseku: **STOKA A, ŠA-1_ŠA-0**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA-1**
 K šachtě: **ŠA-0**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA A**

Zkoušející: **Marek Matys**
 Zkušební metoda: **CSN EN1610**
 Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
 Třída zkoušky: **LC**
 Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A, ŠA-1_ŠA-0 Délka: 38m Materiál: Polypropylén 300mm



Plán:
 Materiál: **Polypropylén**
 Vnitřní ochrana: **Žádná**
 Profil potrubí: **Kruhový**
 Průměr: **300 mm**
 Délka zkušební trati: **38 m**
 Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **14:01:50** hodin.
 Poznámka:

Test č.: **67**
 Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**
 Počáteční přetlak: **112,845 mBar**
 Přípustná ztráta: **15 mBar**
 Skutečná ztráta: **3,43 mBar**
 Doba ustálení: **0:20 min**
 Požadovaná doba zkoušky: **4:31 min**
 Skutečná doba zkoušky: **4:32 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A2, ŠA2-1_ŠA13**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA2-1**
 K šachtě: **ŠA-13**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B1-1**


Zkoušející:

Výstroj:

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA13 Délka: 9,5m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:

Test č.:

68

Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **126,234 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **2,03 mBar**Délka zkušební trati: **9,5 m**Doba ustálení: **0:34 min**Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **11:04:54** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A2, ŠA2-1_ŠA2-2**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA2-1**
 K šachtě: **ŠA2-2**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA 2**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA2-2 Délka: 43,4m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:

Test č.: **69**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **119,75 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **2,13 mBar**Délka zkušební trati: **43,4 m**Doba ustálení: **0:32 min**Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **11:32:59** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-3**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠA2-2**
 K šachtě: **ŠA2-3**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA 2**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-3 Délka: 17,7m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:

Test č.: **70**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **110,729 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **4,92 mBar**Délka zkušební trati: **17,7 m**Doba ustálení: **0:13 min**Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **11:49:49** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha




Název úseku: **STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠB2-2**
 K šachtě: **ŠB2-1**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B2**

Zkoušející: **Marek Matys**
 Zkušební metoda: **CSN EN1610**
 Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
 Třída zkoušky: **LC**
 Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1 Délka: 41,3m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:
 Materiál: **Polypropylén**
 Vnitřní ochrana: **Žádná**
 Profil potrubí: **Kruhový**
 Průměr: **250 mm**
 Délka zkušební trati: **41,3 m**
 Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **10:44:59** hodin.
 Poznámka:

Test č.: **77**
 Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**
 Počáteční přetlak: **125,3 mBar**
 Přípustná ztráta: **15 mBar**
 Skutečná ztráta: **2,43 mBar**
 Doba ustálení: **0:31 min**
 Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**
 Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Výsledek: Obstal ve zkoušce


Zákazník: **Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha**



Název úseku: **STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠB2-4**
 K šachtě: **ŠB2-3**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B2**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 Délka: 27,5m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:

Test č.: **78**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **113,066 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **1,88 mBar**Délka zkušební trati: **27,5 m**Doba ustálení: **0:36 min**Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **10:09:29** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:


Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha



Název úseku: **STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠB2-3**
 K šachtě: **ŠB2-2**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B2**

Zkoušející: **Marek Matys**Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**Zkušební metoda: **CSN EN1610**Třída zkoušky: **LC**Senzor: **2TLK0061**Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2 Délka: 19,4m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:

Test č.: **79**Materiál: **Polypropylén**Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**Vnitřní ochrana: **Žádná**Počáteční přetlak: **112,339 mBar**Profil potrubí: **Kruhový**Přípustná ztráta: **15 mBar**Průměr: **250 mm**Skutečná ztráta: **4,68 mBar**Délka zkušební trati: **19,4 m**Doba ustálení: **0:16 min**Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **10:29:54** hodin.Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha




Název úseku: **STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14**
 Oblast: **Potrubí**
 Od šachty: **ŠB-15**
 K šachtě: **ŠB-14**
 Stanoviště:
 Město: **Předslav**
 Ulice: **STOKA B2**

Zkoušející: **Marek Matys**
 Zkušební metoda: **CSN EN1610**
 Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
 Třída zkoušky: **LC**
 Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14 Délka: 37,7m Materiál: Polypropylén 250mm



Plán:
 Materiál: **Polypropylén**
 Vnitřní ochrana: **Žádná**
 Profil potrubí: **Kruhový**
 Průměr: **250 mm**
 Délka zkušební trati: **37,7 m**
 Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **9:41:15** hodin.
 Poznámka:

Test č.: **80**
 Požadovaný minimální přetlak: **100 mBar**
 Počáteční přetlak: **114,453 mBar**
 Přípustná ztráta: **15 mBar**
 Skutečná ztráta: **2,38 mBar**
 Doba ustálení: **0:28 min**
 Požadovaná doba zkoušky: **3:31 min**
 Skutečná doba zkoušky: **3:32 min**

Výsledek: Obstal ve zkoušce

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Souhrn

Testované úseky celkem: **15** o celkové délce: **422,1 m**.

Otestováno **15** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **422,1 m** z toho **0 m** nevyhovujících.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovujících.

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Vypracoval:

Dodavatel:

Zákazník:

.....

.....