



PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Uzel 1

ŠA10.

Uzel 2

ŠA9

Označení úseku

ŠA10. ŠA9

Hloubka počátečního uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

0.00m

Směr prohlídky

ve směru toku

Material

PVC-U

Výška profilu / Šířka profilu

250

Druh stoky

gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

Jméno pracovníka kontroly

Jan Kačer - 4M29415

Účel prohlídky

jiný účel

Využití

pouze pro odpadní vody

Metoda prohlídky


prohlídka televizním inspekčním systémem

Označení videa:

ŠA10. ŠA9-l.asf

Datum prohlídky

21.02.2023



05 07 F.2 00:00:54 usazeniny z hrubého materiálu

-16.60m BDC A

00:01:41 přerušení prohlídky z důvodu překážky



Obec

PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Označení úseku

ŠA10. ŠA9

ŠA10. ŠA9_F.2.jpg

