



Obec
PŘEDSLAV

Poloha umístění
PŘEDSLAV


Uzel 1 ŠA11 PO SANACI	Uzel 2 ŠA12	Označení úseku ŠA11 PO SANACI_ŠA12
Hloubka počátečního uzlu 0.00m	Hloubka koncového uzlu 0.00m	Směr prohlídky proti směru toku
Materiál PVC-U	Výška profilu / Šířka profilu 250	Druh stoky gravitační stoky nebo kanalizační přípojky
Jméno pracovníka kontroly Jan Kačer - 4M29415	Účel prohlídky jiný účel	Využití pouze pro odpadní vody
Metoda prohlídky prohlídka televizním inspekčním systémem	Označení videa: ŠA11 PO SANACI_ŠA12-G.asf	Datum prohlídky 21.02.2023

Graf	Vzdál.	Kód	Char.	Kvantifikace	Poloha	Foto	Videotime	Popis
			1 2	1 2	1 2			

	0.00m	BCD	B	ŠA11 PO SANACI	00:00:05			Počáteční uzel revizní šachta
	11.40m	BCB	B		01 12	F.5	00:01:36	místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
	16.90m	BCB	B		01 12	F.6	00:02:33	místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
	18.00m	BCB	B		01 12	F.7	00:03:29	místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
	18.10m	BCA	A A		10		00:03:20	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	36.70m	BCA	A A		02		00:06:15	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	39.40m	BCB	B		01 12	F.8	00:07:11	místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
	43.50m	BCE	B	ŠA12			00:08:44	Koncový uzel revizní šachta



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA11 PO SANACI >> Do šachty: ŠA12 | Směr prohlídky: proti směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA11 PO SANACI_ŠA12 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení 89.45cm | Střední spád 2.06% |



Obec

PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Označení úseku

ŠA11 PO SANACI_ŠA12


ŠA11 PO SANACI_ŠA12_F.5.jpg



ŠA11 PO SANACI_ŠA12_F.6.jpg



ŠA11 PO SANACI_ŠA12_F.7.jpg



ŠA11 PO SANACI_ŠA12_F.8.jpg

