



PŘEDSLAV

PŘEDSLAV

ŠA5

ŠA4

0.00m

0.00m

PVC-U

300

Jan Kačer - 4M29415

jiný účel

prohlídka televizním inspekčním systémem

ŠA5 ŠA4-l.asf


ŠA5 ŠA4

ve směru toku

gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

pouze pro odpadní vody


21.02.2023



Statické poškození, nutnost okamžité sanace Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době Statické poškození, Sřednědobá potřeba sanace Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA5 >> Do šachty: ŠA4 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA5_ŠA4 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení -11.98cm | Střední spád -0.40% |