



Obec	PŘEDSLAV
Poloha umístění	PŘEDSLAV
Označení úseku	ŠA8_ŠA7
Směr prohlídky	ve směru toku
Druh stoky	gravitační stoky nebo kanalizační přípojky
Využití	pouze pro odpadní vody
Datum prohlídky	21.02.2023


Uzel 1	Uzel 2
ŠA8	ŠA7
Hloubka počátečního uzlu	Hloubka koncového uzlu
0.00m	0.00m
Materiál	Výška profilu / Šířka profilu
PVC-U	250
Jméno pracovníka kontroly	Účel prohlídky
Jan Kačer - 4M29415	jiný účel
Metoda prohlídky	Označení videa:
prohlídka televizním inspekčním systémem	ŠA8_ŠA7-I.asf

Graf	Vzdál.	Kód	Char.	Kvantifikace	Poloha	Foto	Videotime	Popis
			1 2	1 2	1 2			

	0.00m	BCD B	ŠA8				00:00:09	Počáteční uzel revizní šachta
	18.00m	BCA D A		10			00:04:21	přípojka jednoduchá, vrtaná otevřená
	18.60m	BCA A A		02			00:05:08	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	37.10m	BCA A A		02			00:09:02	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	43.40m	BDD A			F.1		00:10:39	hladina vody čiré odpadní vody – dno je viditelné
	46.80m	BCE B	ŠA7				00:11:36	Koncový uzel revizní šachta



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA8 >> Do šachty: ŠA7 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA8_ŠA7 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení -41.77cm | Střední spád -0.89% |



Obec

PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Označení úseku

ŠA8_ŠA7

ŠA8_ŠA7_F.1.jpg

