



Obec	PŘEDSLAV
Poloha umístění	PŘEDSLAV
Označení úseku	ŠB-9_ŠB-8
Směr prohlídky	ve směru toku
Druh stoky	gravitační stoky nebo kanalizační přípojky
Využití	pouze pro odpadní vody
Datum prohlídky	21.02.2023


Uzel 1	Uzel 2
ŠB-9	ŠB-8
Hloubka počátečního uzlu	Hloubka koncového uzlu
0.00m	0.00m
Materiál	Výška profilu / Šířka profilu
PVC-U	250
Jméno pracovníka kontroly	Účel prohlídky
Jan Kačer - 4M29415	jiný účel
Metoda prohlídky	Označení videa:
prohlídka televizním inspekčním systémem	ŠB-9_ŠB-8-I.asf

Graf	Vzdál.	Kód	Char.	Kvantifikace	Poloha	Foto	Videotime	Popis
			1 2	1 2	1 2			

	0.00m	BCD B	ŠB-9				00:00:04	Počáteční uzel revizní šachta
	8.86m	BCA A A		02			00:02:04	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	21.50m	BCA A A		10			00:04:20	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená
	21.70m	BCB B		01 12	F.3		00:04:52	místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
	23.10m	BCE B	ŠB-8				00:05:46	Koncový uzel revizní šachta



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠB-9 >> Do šachty: ŠB-8 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠB-9_ŠB-8 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení -153.28cm | Střední spád -6.62% |



Obec

PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Označení úseku

ŠB-9_ŠB-8

ŠB-9_ŠB-8_F.3.jpg

